



ご注意ください

ディスプレイオーディオには**第1世代**と**第2世代**が存在します

各車種の年式で区切られますが納車のタイミングにより第2世代の年式でも第1世代のディスプレイオーディオが搭載されている場合があります。年式のみで判断せず下の見分け方を参考に実車にてご確認ください。

第1世代ディスプレイオーディオと第2世代ディスプレイオーディオ及びディスプレイオーディオ Plus の見分け方

第1世代ディスプレイオーディオ

写真はRAV4のものです



第1世代ディスプレイオーディオにはモニター左右にボタンが4個ずつと左右にダイヤルがあります

第2世代ディスプレイオーディオおよび新設定のディスプレイオーディオ Plus

写真はRAV4のものです



第2世代ディスプレイオーディオおよびディスプレイオーディオ Plus にはモニター左右にあったボタンが無くなり右側のみにダイヤルがあります ※カローラ系ディスプレイオーディオ Plus にはダイヤルがありません




ハリアーの場合はT-ConnectSD ナビ +JBL サウンドが無くなり、ディスプレイオーディオ Plus+JBL サウンドとなります

T-ConnectSD ナビ +JBL サウンド (12.3 インチ)



T-ConnectSD ナビにはモニター周りにボタンがありません

新設定のディスプレイオーディオ Plus+JBL サウンド (12.3 インチ)



ディスプレイオーディオ Plus+JBL にはモニター右下にボタンがあります

ビートソニック製品のお問い合わせ、ご注文窓口

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00(土日祝日を除く)

イブコーポレーション(株) 〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字勘右エ門新田113番地180

TEL (052) 680-8461 FAX (052) 680-8462